


Artikelbeschreibung/Produktabbildungen



Beschreibung

Werkstoff:

Thermoplast, schwarzgrau.

Ausführung:

Stahlteile brüniert.


Hinweis:

Die Abdeckung der Nabe wird unmontiert mitgeliefert.

Die Handräder können durch Querverstiftung oder mittels einer Zylinderschraube DIN 6912 und einer Scheibe DIN 7349 axial durch eine Passfederverbindung auf der Welle befestigt werden.


Bei den Ausführungen mit Querbohrung erfolgt die Befestigung mit dem eingeschraubten Gewindestift ISO 4027 (DIN 914).

Zeichnungen



Zeichnungen

DIN 6885-1



Artikelübersicht

Handräder

Bestellnummer	Ausführung 1	Ausführung 2	D	D1	D2	D3	D7	A1	H	H2	L1	L3	B3	T
K0256.108008	Passbohrung	ohne Querbohrung	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108010	Passbohrung	ohne Querbohrung	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.108012	Passbohrung	ohne Querbohrung	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	-	-
K0256.210010	Passbohrung	ohne Querbohrung	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.210012	Passbohrung	ohne Querbohrung	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	-	-
K0256.312512	Passbohrung	ohne Querbohrung	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312514	Passbohrung	ohne Querbohrung	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.312516	Passbohrung	ohne Querbohrung	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	-	-
K0256.416014	Passbohrung	ohne Querbohrung	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.416016	Passbohrung	ohne Querbohrung	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	-	-
K0256.10800802	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	25	80	8H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	2	9
K0256.10801003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	25	80	10H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	3	11,4
K0256.10801204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	25	80	12H7	19	-	2,5	17,5	-	13	37,5	4	13,8
K0256.21001003	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	28	100	10H7	19	-	3	20	-	13	44	3	11,4
K0256.21001204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	28	100	12H7	19	-	3	20	-	13	44	4	13,8
K0256.31251204	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	35	125	12H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	4	13,8
K0256.31251405	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	35	125	14H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	16,3
K0256.31251605	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	35	125	16H7	25	-	4	23,5	-	18,5	53	5	18,3
K0256.41601405	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	45	160	14H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	16,3
K0256.41601605	Passbohrung mit Nut	ohne Querbohrung	45	160	16H7	25	-	5,6	28	-	18,5	64,5	5	18,3
K0256.1080086	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.1080106	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.1080126	Passbohrung	mit Querbohrung	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	-	-
K0256.2100106	Passbohrung	mit Querbohrung	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.2100126	Passbohrung	mit Querbohrung	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	-	-
K0256.3125126	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.3125146	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.3125166	Passbohrung	mit Querbohrung	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	-	-
K0256.4160146	Passbohrung	mit Querbohrung	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.4160166	Passbohrung	mit Querbohrung	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	-	-
K0256.108008026	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	8H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	2	9
K0256.108010036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	10H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	3	11,4
K0256.108012046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	25	80	12H7	19	M6	2,5	17,5	7,5	13	37,5	4	13,8
K0256.210010036	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	28	100	10H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	3	11,4
K0256.210012046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	28	100	12H7	19	M6	3	20	7,5	13	44	4	13,8
K0256.312512046	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	12H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	4	13,8
K0256.312514056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	14H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	16,3
K0256.312516056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	35	125	16H7	25	M6	4	23,5	7,5	18,5	53	5	18,3
K0256.416014056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	45	160	14H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	16,3
K0256.416016056	Passbohrung mit Nut	mit Querbohrung	45	160	16H7	25	M6	5,6	28	7,5	18,5	64,5	5	18,3

